



Biudžetinė įstaiga, J. Tumo – Vaižganto g. 93-2, LT-90160 Plungė
Tel. (8 448) 52 034, el. p. vsbiuras@plunge.lt.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302415311

**PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MAUDYMOŠI VIETŲ VANDENS IR
PAPLŪDIMIŲ SMĖLIO KOKYBĖS STEBĖSENOS ATASKAITA**

2019 m.

Nr. AT101137

Plungė, 2019



Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras 2019 m. gegužės – rugsėjo mėn. vykdė Plungės rajono maudyklų vandens kokybės stebėseną. Siekdamas apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, sumažinti maudyklų taršą ir prisidėti prie maudyklų vandens kokybės gerinimo, Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras rinko ir reguliariai teikė informaciją rajono gyventojams apie maudyklų vandens kokybę.

Nuo 2018 m. gegužės 1 d., vadovaujantis naujos redakcijos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. V-76 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. gruodžio 21 d. įsakymo Nr. V-1055 „Dėl Lietuvos higienos normos HN92:2007 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ patvirtinimo“ pakeitimo nuostatomis, tiriama ir stebima ne tik maudyklų vandens, bet ir jų paplūdimių smėlio kokybė.

1 lentelė. 2019 m. numatomų stebėti maudyklos vietų sąrašas

Eil. Nr.	Maudyklos pavadinimas	Informacija apie paplūdimio įteisinimą, nurodant nutarimą / sprendimą	Žyma apie įtraukimą į Europos Komisijai teiktinų maudyklų sąrašą (Įtraukti / Neįtraukti)	Pastabos
1	2	3	4	5
1.	„Plokštinės“ stovyklavietė	(Žin., 2012, Nr. 24-1132)	Įtraukti	
2.	Platelių miestelio maudyklos vieta	(Žin., 2012, Nr. 24-1132)	Įtraukti	
3.	Beržoro ežero maudyklos vieta	Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-58	Neįtraukti	
4.	„Beržynėlio“ maudyklos vieta	(Žin., 2012, Nr. 24-1132)	Įtraukti	
5.	„Linėlio“ maudyklos vieta	(Žin., 2012, Nr. 24-1132)	Įtraukti	
6.	„Ažuolų salos“ stovyklavietė	(Žin., 2012, Nr. 24-1132)	Įtraukti	
7.	Babrungo upė prie Vandentiekio g.	Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-58	Neįtraukti	
8.	Gandingos tvenkinys	Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26	Neįtraukti	



		d. sprendimas Nr. T1-58		
9.	Maudymosi vieta prie kolektyvinių sodų Kaušėnų kaime	Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-58	Neįtraukti	
10.	Maudymosi vieta Gandingos tv. Prie irklavimo bazės	Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-58	Neįtraukti	
11.	Babrungo upės (prie buvusios pirties pastato S. Neries g., Plungės m.)	Plungės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T1-58	Neįtraukti	

Maudyklų vandens kokybės tyrimai buvo pradėti prieš 2 savaites iki maudymosi sezono pradžios, t. y., nuo gegužės 21 d. ir reguliariai atliekami 2 kartus per mėnesį (birželį, liepą, rugpjūtį) iki rugsėjo 10 d. Paplūdimio smėlio kokybės tyrimai taip pat buvo pradėti likus kelioms savaitėms iki maudymosi sezono pradžios, tačiau reguliariai atliekami rečiau – kartą per mėnesį.

2 lentelė. Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietų tyrimų kalendorinis grafikas

Eil. Nr.	Mėginių paėmimo vieta	Mėginių paėmimo data												
		Gegužė		Birželis			Liepa			Rugpjūtis			Rugsėjis	
		21	4	18	2	16	30	13	27	10				
1.	„Plokštynės“ stovyklavietė	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
2.	Platelių miesto maudymosi vieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
3.	Beržoro ežero maudymosi vieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
4.	„Beržynėlio“ stovyklavietė	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
5.	„Linelio“ maudymosi vieta	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
6.	„Ažuolų“ salos stovyklavietė	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
7.	Babrungo upė prie Vandentiekio g.	+		+		+		+		+			+	
8.	Gandingos	+		+				+			+		+	



	tvenkinys																	
9.	Maudymosi vieta prie kolektyvinių sodų Kaušėnų kaime	+				+				+					+			+
10.	Maudymosi vieta Gandingos tv. prie irklavimo bazės	+				+				+					+			+
11.	Babrungo upės (prie buvusios pirties pastato S. Neries g. Plungės m.)	+				+				+					+			+

d - dirvožemio (smėlio) tyrimai

Maudyklų vandens kokybės vertinimas atliekamas dviejų mikrobiologinių parametru – žarninių enterokokų ir žarninių lazdelių (*E. coli*) – duomenų rinkiniu, kurį sudaro stebėsenos duomenys, taip pat vandenyje stebimos nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervos, stiklas, plastikas, guma ir kitos medžiagos. Atliekant parazitologinius smėlio tyrimus, siekiama nustatyti žmogui patogeninių helmintų ar jų kiaušinėlių kieki.

3 lentelė. Maudyklų vandens kokybės mikrobiologiniai parametrai

Mikrobiologiniai parametrai	Privalomos vertės
1. Žarninių enterokokų (<i>Intestinal Enterococci</i>) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip	100
2. Žarninių lazdelių (<i>Escherishia coli</i>) kolonijas sudarančių vienetų skaičius 100 ml, ne daugiau kaip	1 000

Iš viso per maudymosi sezoną Plungės rajono savivaldybės paplūdimiuose buvo atliktas 79 mikrobiologiniai tyrimai ir 16 parazitologinių tyrimų. Iš „Plokštinės“, „Beržynėlio“, „Ažuolų salos“ stovyklaviečių, Platelių miesto, „Linelio“, Beržoro ežero maudymosi vietų paimta 54 vandens mėginiai, iš Babrungo upės prie Vandentiekio g., Gandingos tvenkinio, maudymosi vietų prie kolektyvinių sodų Kaušėnų kaime, Gandingos tvenkinio prie irklavimo bazės ir Babrungo upės (prie buvusios pirties pastato S. Neries g., Plungės m.) buvo paimta 25 vandens mėginiai. Iš „Plokštinės“ ir „Linelio“ stovyklaviečių paimta 16 paplūdimio smėlio mėginių.

2019 m. vandens tyrimų rezultatai nė karto neviršijo higienos normose nurodytų ribinių verčių. 2018 m. stebimų maudymosi vietų vandens kokybė keliamų reikalavimų neatitiko 2 kartus. Nuolaužų, plūduriuojančių medžiagų, dervų likučių, stiklo, plastiko, gumos ir kitų liekanų per maudymosi sezoną nebuvo pastebėta.

4 lentelė. Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietų vandens tyrimų suvestinė, 2019 m.

Vandens telkinys	Tyrimo data	Žarninės lazdelės (E. coli) 100 ml	Žarninių enterokokų skaičius 100 ml	Atitiko HN:92 2018 reikalavimus	Nuolaužos, plūduriuojančios medžiagos, dervų likučiai, stiklo, plastiko ir kitos atliekos	Vandens temperatūr bandinio ėmimo metu, °C
„Plokštinės“ stovyklavietė	2019.05.21	<1,0	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.04	1,0	4	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.18	6,2	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.02	4,1	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.16	2,0	6	taip	nepastebėta	+6
	2018.07.30	3,0	5	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.13	1,0	5	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.27	18,3	38	taip	nepastebėta	+8
	2019.09.10	1,0	<4,0	taip	nepastebėta	+6
Platelių miestelio maudymosi vieta	2019.05.21	<1,0	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.04	1,0	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.18	13,5	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.02	5,2	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.16	17,5	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.30	4,1	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.13	< 1,0	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.27	2,0	0	taip	nepastebėta	+8
	2019.09.10	7,4	<4,0	taip	nepastebėta	+6
Beržoro ežero maudymosi vieta	2019.05.21	<1,0	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.04	<1,0	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.18	1,0	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.02	4,1	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.16	<1,0	<4	taip	nepastebėta	+6



	2019.07.30	13,2	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.13	1,0	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.27	0	0	taip	nepastebėta	+8
	2019.09.10	<1,0	<4,0	taip	nepastebėta	+6
„Beržynėlio“ stovyklavietė	2019.05.21	<1,0	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.04	2,0	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.18	<1,0	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.02	7,4	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.16	2,0	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.30	2,0	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.13	2,0	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.27	101,7	0	taip	nepastebėta	+8
	2019.09.10	2,0	<4,0	taip	nepastebėta	+6
„Linelio“ maudymosi vieta	2019.05.21	1,0	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.04	2,0	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.18	16,0	4,0	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.02	3,1	<4,0	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.16	5,2	4	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.30	16,0	9	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.13	1,0	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.27	53,7	0	taip	nepastebėta	+8
	2019.09.10	2,0	0	taip	nepastebėta	+6
„Ažuolų salos“ stovyklavietė	2019.05.21	1,0	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.04	1,0	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.18	7,5	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.04	12,1	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.16	<1,0	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.30	2,0	4	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.13	1,0	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.27	4,1	0	taip	nepastebėta	+8
	2019.09.10	7,4	8	taip	nepastebėta	+6
Babrungo	2019.05.21	122,3	79	taip	nepastebėta	+6



upė prie Vandentiekio g.	2019.06.18	130,9	40	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.16	62,0	27	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.13	307,6	81	taip	nepastebėta	+6
	2019.09.10	686,7	77	taip	nepastebėta	+6
Gandingos tvenkinys	2019.05.21	<1,0	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.18	5,2	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.16	3,1	<4,0	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.13	3,1	4	taip	nepastebėta	+6
	2019.09.10	1,0	<4,0	taip	nepastebėta	+6
Maudymosi vieta prie kolektyvinių sodų Kaušėnų kaime	2019.05.21	1,0	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.18	1,0	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.6	1,0	<4,0	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.13	3,1	5	taip	nepastebėta	+6
	2019.09.10	< 1,0	5	taip	nepastebėta	+6
Maudymosi vieta Gandingos tvenkinys prie irklavimo bazės	2019.05.21	1,0	<4	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.18	5,2	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.16	1,0	<4,0	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.13	7,4	15	taip	nepastebėta	+6
	2019.09.10	123,6	85	taip	nepastebėta	+6
Babrungo upė (prie buvusios pirties pastato S. Neris g., Plungės m.)	2019.05.21	14,6	37	taip	nepastebėta	+6
	2019.06.18	9,8	0	taip	nepastebėta	+6
	2019.07.16	27,5	24	taip	nepastebėta	+6
	2019.08.13	34,1	28	taip	nepastebėta	+6
	2019.09.10	48,8	57	taip	nepastebėta	+6

2016 m., 2017 m. ir 2018 m. maudymosi vietų vandens kokybę vertinant pagal 2006/7/EB direktyvą, 5 („Beržynėlio“, „Ažuolų salos“, „Plokštinės“ stovyklavietės, Platelių miesto, „Linėlio“ maudymosi vieta) Plungės rajono savivaldybėje įteisintų maudymosi vietų vandens kokybė puiki

Remiantis naujos redakcijos higienos norma HN 92:2018 „Paplūdimiai ir jų maudyklų vandens kokybė“ ir suderintu maudymosi vietų vandens ir paplūdimių smėlio tyrimų kalendoriniu 2019 metų grafiku, Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietose esantis paplūdimio smėlis buvo tiriamas 4 kartus, imti po 2 smėlio



mėginiai iš Platelių ežero „Plokštinės“ ir „Linelio“ stovyklaviečių, kadangi tik šiose vietose yra paplūdimio smėlis. Viso maudymosi sezono metu kirminių kiaušinėliai ir lervos neaptiktos.

5 lentelė. Plungės rajono savivaldybės maudymosi vietų paplūdimio smėlio tyrimų suvestinė, 2019 m.

Vandens telkinys	Tyrimo data	Mėginio pavadinimas	Tyrimas	Tyrimo rezultatai
„Plokštinės“ stovyklavietė	2019.05.21	<i>Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)</i>	<i>Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	Neaptikta
	2019.06.18	<i>Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)</i>	<i>Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	Neaptikta
	2019.07.30	<i>Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)</i>	<i>Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	Neaptikta
	2019.08.27	<i>Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)</i>	<i>Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	Neaptikta
„Linelio“ maudymosi vieta	2019.05.21	<i>Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)</i>	<i>Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	Neaptikta
	2019.06.18	<i>Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)</i>	<i>Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	Neaptikta
	2019.07.30	<i>Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)</i>	<i>Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	Neaptikta
	2019.08.27	<i>Smėlis iš paplūdimio (Nr. 1 ir Nr. 2)</i>	<i>Kirminių kiaušinėlių ir lervų nustatymas smėlyje</i>	Neaptikta

2019 m. rugpjūčio 16 dieną Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistės organizavo pirmos pagalbos mokymus prie Platelių ežero „Linelio“ ir Jachtklubo maudymosi vietų. Mokymų metu Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos specialistės poilsiautojams dalijo informaciją apie vandens kokybę ir atliktus tyrimus maudymosi vietose, aiškino, kaip būti saugiems prie vandens, kaip išvengti saulės smūgio, poilsiaujantiems sutikus, mokė kaip suteikti pirmąją pagalbą skęstančiajam. Žmonės buvo geranoriški, išklausė naudingą informaciją, patys klausinėjo jiems rūpimomis temomis apie sveikatą. Visuomenės sveikatos specialistės taip pat džiugino mažuosius poilsiautojus spalvotais balionais.

Būkite atsargūs vandenyje, saugokite save ir kitus!

Pagrindinės skundimų priežastys: nemokėjimas plaukti, maudymosi taisyklių nepaisymas, savo galimybių pervertinimas, netvarkingas mažų vandens telkinių (tvenkinių, kūdrių) eksploatavimas; netinkama vaikų priežiūra; alkoholio vartojimas; mažųjų laivų eksploatavimo taisyklių pažeidimas; saugaus elgesio žvejojant taisyklių pažeidimas.

Saugus elgesys vandenyje

Nepalikite vaikų be priežiūros.
Nesimaudykite per ilgai. Net ir šilčiausia dieną vandens temperatūra žemesnė nei kūno temperatūra. Galima hipotermija.
Šokite į vandenį tik pažįstamose zonose. Neišbėkite zonose nežinai, kas glūdi dugne – ten gali būti akmenėlių, medžių šakų ir kt.
Geriau maudytis zonose, kur gylis bent 3 metrai.
Nešokite stačia galva.
Nesistumdyskite vandenyje.



Negalima maudytis, jei...



- ...esate labai pavargęs ar jaučiatės blogai.
- ...esate perkaitęs.
- ...šalta.
- ...tai tamsus paros metas arba perkūniuja.
- ...esate ką tik pavalgę, pilku skrandžiu. Geriau plaukti bent valandą.
- ...iškrito raudona mėliava.

Skubi pagalba skęstančiajam

Pamatę skęstantį žmogų, sulaukite taip atkreipdami aplinkinių dėmesį. **Iškvieskite gelbėjimo tarnybą tel. 112.** Įsitikinkite ar šalia nėra kokios nors gelbėjimo priemonės, kuri nesukerta (žuolinys, kamuolys ir kt.). Pamatę skęstantįjį ranka ir numesti jam pagalbines gelbėjimo priemonę (virvę ir pan.) arba priartėkite pavyzdžiui, važtėmi saugiu atstumu prie skęstančiojo.

GELBĖTI SKĘSANTĮJI GALI TIK GERAS PLAUKIKAS!



112

Labai svarbi pavojus pagal pritaikytąsias sąlygas ar gelbėjimo dupeš tamais bei. Vėduktas staly bus 12 šepetys, geras vaizdas ir reikalingas žmogus.

Plakatas „Būkite atsargūs vandenyje, saugokite save ir kitus!“





Akimirkos iš mokymų

Maudymosi sezono metu apie gautus tyrimų rezultatus buvo informuojami visi Plungės rajono savivaldybės gyventojai per žiniasklaidą. Parengti ir vietinėje spaudoje išplatinti 3 straipsniai apie rajono maudymosi vietų situaciją. Apie stebimų maudymosi vietų vandens ir paplūdimio smėlio kokybę maudymosi sezonu gyventojai taip pat galėjo sužinoti Plungės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro internetiniame puslapyje www.plungesvsb.lt, fb paskyroje **Plunges Visuomenes Sveikatos Biuras**, Plungės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.plunge.lt, bei Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centro internetinėje svetainėje www.smlpc.lt.